

Procédure de vente SDV 20225025 pour la vente de matériel roulant à Peutie

1. Résumé de la procédure de vente

- § 2 Procédure appliquée – service responsable
- § 3 Publicité - mise à disposition des documents réglant la vente
- § 4 Conditions de participation – informations à fournir par les candidats acheteurs
- § 5 Inspection du matériel à vendre par les candidats acheteurs
- § 6 Réception des offres
- § 7 Critère d'attribution
- § 8 Attribution
- § 9 Paiement
- § 10 Enlèvement du matériel
- § 11 Mesures d'office
- § 12 Garantie
- § 13 Litiges

2. Procédure appliquée – service responsable

- a. La vente du matériel décrit en annexe B sera une vente publique de 17 lots de matériel roulant à Peutie.
- b. Ceci implique qu'il n'y aura pas de négociations et que le prix sera le seul critère d'attribution.
- c. Le montant de l'offre retenue sera augmenté de 15% de frais additionnels.
- d. Il est à remarquer:
 - Que le démontage, le démantèlement, l'emballage, le chargement et le transport sont à charge de l'acheteur.
 - Que le matériel est vendu dans l'état dans lequel il se trouve sans garantie.
- e. Le service responsable pour la présente vente et auquel toute correspondance doit être envoyée est:

<p>MRMP SERVICE DES VENTES /(SDV-D) Bloc 4 D/ Étage 2/ Local 46 Quartier Reine Elisabeth Rue d'Evere 1 BOX 29 1140 – EVERE Belgique</p>
<p>E-mail: mrmp-sales@mil.be Site web: www.mil.be/sales</p>

Responsable de la vente (au sein du Service des Ventes):

FRANCOPHONE:

FOLLET Bram
Lieutenant
Tel: 0032 2 441 53 65 (direct)
E-mail: mrmp-sales@mil.be

NEERLANDOPHONE:

FOLLET Bram
Lieutenant
Tel: 0032 2 441 53 65 (direct)
E-mail: mrmp-sales@mil.be

3. Publicité - mise à disposition des documents réglant la vente

Publicité est faite par la voie de:

- La mise à disposition du présent document qui règle la vente sur le site web du Service des Ventes: www.mil.be/sales
- La mise à disposition du présent document qui règle la vente sur le site web du Service des Ventes: www.facebook.com/Sales.Defense.be.
- Une publication officielle dans le : "Bulletin des Adjudications" à consulter via le site web du public procurement : www.publicprocurement.be

4. Conditions de participation – informations à fournir par les candidats acheteurs

Pro mémoire.

5. Inspection du matériel à vendre par les candidats acheteurs

Le matériel pourra être inspecté pendant les heures de service après rendez-vous avec la Personne de Contact (POC).

Les 17 lots se trouvent au :

Quartier Major Housiau
Martelarenstraat 181
1800 Vilvorde

Inspection du matériel : à partir du 15 mai 2023 jusqu'au 21 juin 2023

POC:

- Premier Caporal-Chef Stéphane Leclercq, à joindre par
 - N° tél 0032-(0)2/441.07.12
 - N° GSM 0470/70.61.57
 - E-mail Stephane.Leclercq2@mil.be
- Monsieur Sebastian Centurion Lopez, à joindre par
 - N° tél 0032-(0)2/441.07.12
 - N° GSM 0470/70.61.57
 - E-mail Sebastian.CenturionLopez@mil.be

6. Réception des offres

- a. Les offres respecteront scrupuleusement le canevas de l'annexe A. Remarque importante: pour être valables :
 - (1) Les données personnelles ou sociétales demandées doivent être complètement remplies;
 - (2) Les offres doivent être signées et datées.
 - (3) Les offres ne peuvent pas contenir de mentions barrées/corrigées (p.e. au fluide correcteur/Tipp-Ex) ;
 - (4) Les offres doivent être bien lisibles.
- b. Les prix seront exprimés en EURO. Aucune formule de révision du prix n'est autorisée.
- c. Les offres doivent être envoyées avant le 23 juin 2023 à 12 h vers le service dirigeant, la date de la poste faisant foi. Les offres resteront valables pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours calendrier à partir de cette date.
- d. Adresse pour le dépôt des offres: voir § 2 ci-dessus.
- e. Pour être valables, les offres doivent être:
 - soit expédiées à temps par la poste, sous pli recommandé, sous double enveloppe avec la mention SDV 20225025 sur l'enveloppe intérieure.
 - soit délivrées à temps par porteur. Dans ce cas, il vous est demandé de prendre rendez-vous avec les responsables de la vente (voir § 2 ci-dessus).
- f. Les offres reçues par fax, téléphone ou e-mail ne seront PAS prises en compte.
- g. LANGUE : les offres devront être établies dans l'une des 3 langues officielles belges, c'est à dire: soit en FRANCAIS, soit en NEERLANDAIS, soit en ALLEMAND (à l'exclusion de toute autre langue). Les annexes techniques peuvent être rédigées en Anglais.
- h. Des offres conditionnelles, des prix anormaux et/ ou négatifs ne sont pas autorisées et seront considérées par l'Administration comme des offres non-conformes et non-valides.

7. Critère de sélection et d'attribution

- a. Le Service des Ventes se réserve le droit d'exclure un(e) candidat(e)-acheteur(euse) s'il s'avère, sur base de participations antérieures de sa part, qu'il/elle ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- b. Le seul critère d'attribution est le prix
- c. L'offre la plus haute par lot pour le matériel présenté en vente déterminera le choix.
- d. Des négociations ne sont pas autorisées.

8. Attribution

- a. Une proposition d'attribution de la vente sera établie par le Service des Ventes.
- b. Le candidat acheteur dont l'offre par lot est la plus haute sera mis au courant de la notification de l'attribution et recevra une facture par lettre ou par mail avec confirmation de réception.
Il devra néanmoins tenir compte du fait que l'ordonnateur compétent du Ministère de la Défense a le droit de ne pas attribuer le marché partiellement ou dans sa totalité.
- c. Le fait de ne PAS ATTRIBUER le marché ne donne droit, dans le chef des candidats acheteurs, à AUCUN DEDOMMAGEMENT.
Une lettre ou un mail sera envoyé aux candidats-acheteurs non retenus à titre d'information.

9. Paiement

- a. Le paiement s'effectue en EURO.
Les modalités de paiement sont mentionnées sur la facture.
- b. Le montant dû doit être payé en une fois dans les trente (30) jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture.
- c. Lorsque le délai contractuel est dépassé, les mesures d'office décrites au § 11, sont d'application immédiate.

10. Enlèvement du matériel

Lieu d'enlèvement: voir lieu d'inspection au § 5

- a. Après réception du paiement de la facture, l'acheteur reçoit dans les dix (10) jours calendrier un bon d'enlèvement pour le matériel acheté. Ce bon est exigé par l'Autorité Militaire locale.
- b. L'enlèvement devra être intégralement terminé endéans les quinze (15) jours calendrier, comptés à partir de la date d'émission du bon d'enlèvement. Si ce délai est dépassé, les mesures d'office décrites au § 11, sont d'application immédiate.
- c. L'acheteur doit utiliser les moyens appropriés pour l'enlèvement du matériel.
- d. Les modalités pratiques (date d'enlèvement, accès au lieu d'enlèvement, ...) sont à régler entre l'acheteur et l'Autorité Militaire locale.
- e. Les éventuelles actions de manipulation sur l'endroit d'enlèvement, le démontage, ainsi que le chargement et le transport du matériel vendu sont à charge de l'acheteur.
- f. L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du matériel, soit aux agents et/ou biens de l'Administration, soit à des tiers.
- g. De même, l'acheteur est responsable du personnel auquel il confie l'enlèvement du matériel.
- h. Tout dommage est acté dans un procès-verbal établi par l'Autorité Militaire locale, qui sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 (sept) jours calendrier, l'Administration supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal.
- i. L'acheteur est tenu de réparer ou de faire réparer tous les dommages qu'il occasionne.

11. Mesures d'office

- a. Retard de paiement :
 - (1) En cas de défaut de paiement à la date mentionnée (voir § 9.b), l'acheteur recevra un rappel de paiement par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.
 - (2) En cas de non-paiement endéans les 2 semaines qui suivent le rappel de paiement, la vente sera résiliée de plein droit et le matériel concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes. Le cas échéant, l'acheteur sera redevable au Service des Ventes d'une somme équivalente à 10% du montant total du marché (avec un minimum de 50 EUR) à titre de frais administratifs. Cette décision sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.
- b. Retard d'enlèvement :
 - (1) Aucun enlèvement n'a eu lieu
 - (a) À défaut d'enlèvement à la date convenue du lot attribué ou d'un ou plusieurs des lots attribués (voir § 10.b), le Service des Ventes fera parvenir à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé un rappel d'enlèvement. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.

- (b) À défaut d'enlèvement du matériel concerné par le § 11.b.(1).(a) au plus tard le quinzième (15ième) jour calendrier à compter de la date d'envoi du rappel, la vente sera résiliée de plein droit et le matériel concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes.
 - (c) Le Service des Ventes remboursera à l'acheteur la somme payée pour le lot/les lots non enlevé(s), diminué de 10% (avec un minimum de 50 EUR) à titre de frais administratifs. En cas de solde négatif, une facture supplémentaire pour ce solde restant sera envoyée à l'acheteur. Pour le paiement de ce solde, les §9.a et b restent d'application.
 - (d) Cette décision (aussi bien la résiliation de la vente Cfr §11.b.(1).(b), ainsi que – le cas échéant - le règlement financier Cfr §11.b.(1).(c)) sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.
- (2) Enlèvement incomplet d'un lot
- (a) À défaut d'enlèvement à la date convenue d'une partie d'un lot attribué (voir § 10.b), le Service des Ventes fera parvenir à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé un rappel d'enlèvement. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.
 - (b) À défaut d'enlèvement du matériel concerné par le § 11.b.(2).(a) au plus tard le quinzième (15ième) jour calendrier à compter de la date d'envoi du rappel, la vente du lot en question sera résiliée de plein droit et le matériel restant concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes.
 - (c) Le Service des Ventes ne remboursera aucune somme à l'acheteur. Un coût supplémentaire de 50 EUR sera facturé à l'acheteur à titre de frais administratifs. Pour le paiement de cette facture, les §9.a et b restent d'application.
 - (d) Cette décision (aussi bien la résiliation de la vente Cfr §11.b.(2).(b), ainsi que le règlement financier Cfr §11.b.(2).(c)) sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.

12. Garantie

- a. Le matériel est proposé à la vente dans l'état où il se trouve sans aucune garantie.
- b. De par sa qualification et vu la possibilité d'inspection du matériel prévu au § 5, l'acheteur est supposé connaître l'état du matériel.
- c. Le transfert de propriété a lieu à la date de réception du paiement.

13. Litiges

Seuls les Cours et Tribunaux de BRUXELLES sont compétents en matière de litiges.

Afin d'éviter que du matériel saisi soit quand-même encore vendu, l'attention des candidats acheteurs est attirée sur le fait que lors d'une véritable saisie de biens prévus pour la vente, la vente en question sera immédiatement annulée et arrêtée, indépendamment du fait si la saisie est effectuée avant ou lors d'une vente.

17/04/2023

X 

Signed by: Tom Laermans (Signature)

Tom LAERMANS
Colonel breveté d'état-major
Directeur du Service des Ventes

Liste des annexes

Annexe A: Formulaire de soumission (offre)

Annexe B: Description détaillée

SDV 20225025		Offre	Matériel roulant à Peutie
Je, soussigné (Nom, Prénom, Profession) :			
Agissant	En mon nom propre (1) : (N° national obligatoire)		
	Pour la firme (1) : (Dénomination complète de la firme + N° TVA)		
Adresse :		
N° Tél :		
E-mail :		
<p>Déclare :</p> <ul style="list-style-type: none"> > avoir pris connaissance des clauses administratives applicables à la procédure de vente 20225025 et m'y conformer. > offrir (montants exprimés en €) pour (voir ci-dessous) NE PAS oublier de SIGNER en dessous du tableau. > maintenir ces prix valables pendant nonante (90) jours de calendrier. > respecter les délais de paiement et d'enlèvement prévus dans les clauses administratives de la procédure de vente SDV 20225025. 			

(1) Biffez la mention inutile.

Lot	Description	Offre (EURO)	
		En chiffres	En lettres
1	4x IRISBUS ZCFAIAF1102410355 ZCFA1AF1102440575 ZCFA1AF1102440303 ZCFA1AF1102439998
2	Opel Corsa W0L0SDL68C4128991

3	Opel Corsa W0L0SDL68C4126989
4	Remorque YB5P3200021098908
5	Remorque YB5P4200021098909
6	3 Ponts moto 0839 / 0856 / 0862
7	Equilibreuse FAIP + Démonte pneu Hofmann
8	Grue 13510295
9	Climax 178
10	Climax 257

11	Compresseur Essence AIW118571
12	Compresseur Essence WCF401675
13	Compresseur Diesel 00122248
14	Compresseur Diesel 00122247
15	Shelter J25020 STATION S2T RTT 100W
16	Shelter J40098
17	Shelter J40132
<p>Fait à, le 2023</p> <p>Signature :</p>			

Perceel / Lot	1 Lot 1 bestaat uit 4 autobussen : V90131 - V90147- V90142- V90140 Le lot 1 se compose de 4 bus : V90131 - V90147- V90142- V90140	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Autobus V90131	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Versnellingsdoos / Boîte de vitesses: Euronorm / Euronorme: Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	IRISBUS XEITO IVECO F4AE0681 5,880 cc IVECO 2855.6 Euro 3 240 ch 33 PI + 1 242.156 Km ZCFAIAF1102410355 2003 4
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CATEGORIE 4 Bus slachtoffer van brand / Bepaalde onderdelen zijn te recupereren, motor, chassis, onderstel en enkele delen van het interieur / Geen gelijkvormigheidsattest / Geen sleutel Bus victime d'un incendie / Certaines des pièces sont récupérables, moteur, châssis, train roulant et certaines parties de l'intérieur / Pas de certificat de conformité / Pas de clef	

Foto's perceel V90131 / Photos lot V90131



Perceel / Lot	1 Lot 1 bestaat uit 4 autobussen : V90131 - V90147- V90142- V90140 Le lot 1 se compose de 4 bus : V90131 - V90147- V90142- V90140	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Autobus V90147	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Versnellingsdoos / Boîte de vitesses: Euronorm / Euronorme: Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	IRISBUS CIMO IVECO F4AE0681 5,880 cc IVECO 2855.6 Euro 3 240 ch 33 PI + 1 174.504 Km ZCFA1AF1102440575 2003 4
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CATEGORIE 4 Bus slachtoffer van brand / Bepaalde onderdelen zijn te recupereren, motor, chassis, onderstel en enkele delen van het interieur / Geen gelijkvormigheidsattest / Geen sleutel Bus victime d'un incendie / Certaines des pièces sont récupérables, moteur, châssis, train roulant et certaines parties de l'intérieur / Pas de certificat de conformité / Pas de clef	

Foto's perceel V90147/ Photos lot V90147



Perceel / Lot	1 Lot 1 bestaat uit 4 autobussen : V90131 - V90147- V90142- V90140 Le lot 1 se compose de 4 bus : V90131 - V90147- V90142- V90140	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Autobus V90142	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Versnellingsdoos / Boîte de vitesses: Euronorm / Euronorme: Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	IRISBUS CIMO I IVECO F4AE0681 5,880 cc IVECO 2855.6 Euro 3 240 ch 33 PI + 1 168.828 Km ZCFA1AF1102440303 2005 4
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CATEGORIE 4 Bus slachtoffer van brand / Bepaalde onderdelen zijn te recupereren, motor gedeeltelijk gekannibaliseerd, chassis, onderstel en enkele delen van het interieur / Geen gelijkvormigheidsattest / Geen sleutel Bus victime d'un incendie / Certaines des pièces sont récupérables, moteur en partie cannibalisé, châssis, train roulant et certaines parties de l'intérieur / Pas de certificat de conformité / Pas de clef	

Foto's perceel V90142/ Photos lot V90142



Perceel / Lot	1 Lot 1 bestaat uit 4 autobussen : V90131 - V90147- V90142- V90140 Le lot 1 se compose de 4 bus : V90131 - V90147- V90142- V90140	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Autobus V90140	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Versnellingsdoos / Boîte de vitesses: Euronorm / Euronorme: Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	IRISBUS CIMO I IVECO F4AE0681 5,880 cc IVECO 2855.6 Euro 3 240 ch 33 PI + 1 125.630 Km ZCFA1AF1102439998 2005 4
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CATEGORIE 4 Bus slachtoffer van brand / Bepaalde onderdelen zijn te redden, motor, chassis, onderstel en enkele delen van het interieur. Bus victime d'un incendie / Certaines des pièces sont récupérables, moteur, châssis, train roulant et certaines parties de l'intérieur.	

Foto's perceel V90140/ Photos lot V90140



Perceel / Lot	2	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	OPEL V80678	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Brandstof/ Carburant Euronorm / Euronorme : Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	OPEL CORSA / PW11 1300 cdti Diesel Euro 5 A 55 Kw / 75 ch 5 Pl 143.816 Km W0L0SDL68C4128991 2012 2
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	Cat: 2 Kleine gebreken: Zwakke batterij & service lampje licht op. Petits défauts: Batterie faible et le voyant de service s'allume.	

Foto's perceel / Photos lot 2



Perceel / Lot	3	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	OPEL V80706	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Brandstof / Carburant Euronorm / Euronorme: Vermogen / Puissance : Zitplaatsen/ Places : Uren / Kilométrage : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	OPEL CORSA / PW11 1300 cdti Diesel Euro 5 A 55 Kw / 75 ch 5 Pl 78.973 Km W0L0SDL68C4126989 2012 2
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	Cat: 2 Kleine gebreken: Zwakke batterij & service lampje licht op. Petits défauts: Batterie faible et le voyant de service s'allume.	

Foto's perceel / Photos lot 3




Perceel / Lot	4-5	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Lot 4 : Aanhangwagen / Remorque R19691	YB5P3200021098908
	Lot 5 : Aanhangwagen / Remorque R19692	YB5P4200021098909
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Assen / Essieux : Basculante : Afmetingen / Dimensions : Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	PACKO 2T / 4W Dubbele / double Handmatige pomp / Pompe manuel Lengte/ longueur 300 x breedte/ largeur 180 cm 1998 2

Foto's perceel / Photos lot 4 et 5



Perceel / Lot	6	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	3 Motobruggen / 3 Ponts élévateurs moto	
Technische omschrijving / Description technique	Merk bordteken / Marque plateau : Model bordteken / Modèle plateau : Leeg gewicht / Poids à vide : Laadvermogen / Poids de charge : Dimensie / Dimensions	Metalced ML-511 120 Kg 500 Kg Breedte / Largeur 70 cm Longeur / Lengte 266 cm Min Hoogte / Hauteur 17 cm Max Hoogte / Hauteur 90 cm Max pression : Quantité d'huile : Merk pomp/ Marque pompe : Model pomp/ Modèle pompe : Serienr / Numéro de série : Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 jaar niet gebruikt / Plus utiliser depuis 3 ans - 2 moto stopplaten ontbreken / Il manque 2 plaques arrêt moto - Een van de drie slangen ontbreekt / Il manque un des trois flexibles 	

Foto's perceel / Photos lot 6



Perceel / Lot	7
Locatie / Emplacement	Peutie
Benaming / Dénomination	Banden balancer + Bandenlichter / Equilibreuse + démonte pneu
Technische omschrijving / Description technique	<p>Bandenbalanceermachine / Equilibreuse Merk / Marque: Simpesfaip / HPA Simpers Faip Model / Modèle: Perfecta Leeg gewicht / Poids à vide : 223 Kg Dimensie / Dimensions: Lengte /Longeur : 70 cm Breedte / Largeur : 90 cm Hoogte / Hauteur 147 cm</p> <p>Motor / Moteur : 230 V / 50 Hz / 0.5 A / 0.20 kW Bouwjaar / Année fabrication : 1996 Categorie /Catégorie : 2</p> <p>Bandendemonteeremachine / Démonte pneu Merk / Marque: Hofmann Model / Modèle: Monty 1200 Leeg gewicht / Poids à vide : 122 Kg Dimensie / Dimensions: Lengte /Longeur : 80 cm Breedte / Largeur : 70 cm Hoogte / Hauteur 94 cm</p> <p>Motor / Moteur : 380 V / 50Hz / 2 A / 0.55 kW Luchdruk / Pression : 8 – 15 bar Bouwjaar / Année fabrication : 1993 Categorie /Catégorie : 2</p>

Foto's perceel / Photos lot 7



Perceel / Lot	8	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Kraan / grue V38137	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Vermogen / Puissance : Snelheid / Vitesse : Gewicht / Poids : Hijskracht / Puissance de levage : Kraanboom / Flèche : Uren / Heure de fonctionnement : Serienr / Numéro de série Afmetingen : Dimensions Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	Shuttlelift 3330ELB Cummins Diesel 4b3.9 71 Ch 35 km/h 7800 Kg 7.7 T (lift) / 6.3 (carry) 1400 cm 2634 hr 13510295 Breedte 2 x lengte 4,95 x Hoogte 2,60 m Largeur 2 x longueur 4,95 x Hauteur 2,60 m 1995 2
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	Technische problemen / Problèmes techniques : <ul style="list-style-type: none"> - Batterijen in slechte staat / Batteries en mauvais état - Koelvloeistof lek / Fuite de liquide de refroidissement - Hydraulische olie lek op de hogedrukpomp / Fuite d'huile hydraulique sur la pompe haute pression - Schade aan de bestuurdersstoel/ Dommage sur le siege conducteur - Rempedaal in slechte staat / Pédale de frein en mauvais état. 	

Foto's perceel / Photos lot 8



Perceel / Lot	9	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	CLIMAX V28078 + Accessoires	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Uren / Heure de fonctionnement : Serienr / Numéro de série : Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	CLIMAX TRK FRKLFT 2 T AG BN Diesel 1935 178 1988 4
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CAT : 4 Gekannibaliseerde delen Pièces cannibalisée	

Foto's perceel / Photos lot 9



Perceel / Lot	10	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	CLIMAX V28157	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque : Model / Modèle : Motor / Moteur : Uren / Heure de fonctionnement : Serienr / Numéro de série Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	CLIMAX TRK FRKLFT 2 T AG BN Diesel 4265 257 1989 3
Algemene staat en opmerking/ État général et remarque:	CAT : 4 Gekannibaliseerde delen Pièces cannibalisée	

Foto's perceel / Photos lot 10



Perceel / Lot	11	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Benzine compressor / compresseur essence 15cm1301	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Atlas COPCO
	Model / Modèle:	LE 5-10 (Trolley)
	Motor / Moteur :	HONDA Essence / 5,5 ch
	Max druk / Pression max :	10 bar / (+/- 210 l/h)
	Tankinhoud / Capacité de réservoir :	2 x 11l
	Serienr / Numéro de série :	AIW118571
	Lengte :	1,27 m
	Breedte :	0,76 m
	Hoogte :	1,10 m
	Gewicht :	101 Kg
	Debiet / Debit:	500LPM
	Bouwjaar / Année de construction :	2004
	Categorie /Catégorie :	2

Foto's perceel / Photos lot 11



Perceel / Lot	12	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Benzine compressor / compresseur essence 15cm1401	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque: Model / Modèle: Motor / Moteur : Max druk / Pression max : Tankinhoud / Capacité de réservoir : Serienr / Numéro de série : Lengte : Breedte : Hoogte : Gewicht : Debiet / Debit : Bouwjaar / Année de construction : Categorie /Catégorie :	Atlas COPCO LE 5-15 (Trolley) HONDA Essence / 5,5 ch 10 bar / (+/- 210 l/s) 2 x 11l AIW118571 1,27 m 0,76 m 1,10 m 101 Kg 500LPM 2004 2

Foto's perceel / Photos lot 12



Perceel / Lot	13	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Diesel compressor / Compresseur Diesel MC0460	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Atlas COPCO
	Model / Modèle:	XAS 40 DD
	Motor / Moteur :	Deutz F2L511 D / 19.5 Kw
	Max druk / Pression max :	7 bar
	Debiet / Debit :	2600 LPM
	Tankinhoud / Capacité de réservoir :	12 l / (+/- 40 l/s)
	Serienr / Numéro de série :	00122248
	Uren / Heure de fonctionnement :	796 h
	Bouwjaar / Année de construction :	1986
	Categorie /Catégorie :	2
	Lengte / Longueur	3,5 m
	Breedte / Largeur	1,1165 m
	Hoogte / Hauteur	1,295 m
	Gewicht	820 Kg
	Bouwjaar	1986
	Categorie / Catégorie	2

Foto's perceel / Photos lot 13



Perceel / Lot	14	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	Diesel compressor / Compresseur Diesel MC0461	
Technische omschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Atlas COPCO
	Model / Modèle:	XAS 40 DD
	Motor / Moteur :	Deutz F2L511 D / 19.5 Kw
	Max druk / Pression max :	7 bar
	Debiet / Debit :	2600 LPM
	Tankinhoud / Capacité de réservoir :	12 l / (+/- 40 l/s)
	Serienr / Numéro de série :	00122247
	Uren / Heure de fonctionnement :	1316
	Langte / Longueur	3,5 m
	Breedte / Largeur	1,1165 m
	Hoogte / Hauteur	1,295 m
	Gewicht	820 Kg
	Bouwjaar / Année de construction :	1986
	Categorie /Catégorie :	2

Foto's perceel / Photos lot 14



Perceel / Lot	15	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	SHELTER COM J25020 + 2 Draagsystemen voor containers/ 2 Portes containers CNSPOR01 + CNSPOR04	
Technische omschrijving / Description technique	Model / Modèle: STA BE/MGC-6732 Serienr / Numéro de série : J25020 Bouwjaar / Année de construction : 1989 Afmetingen / Dimensions : Lengte / Longuer : 227 cm Breedte / Largeur : 171 cm Hoogte / Hauteur : 227 cm Categorie /Catégorie : 2 Goede algemene staat (dak te herstellen, maar geen lekken) bon état général (toît à restaurer mais pas de fuites)	

Foto's perceel / Photos lot 15



Perceel / Lot	16	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	SHELTER INFRA J40098	
Technische omschrijving / Description technique	Model / Modèle: Serienr / Numéro de série : Bouwjaar / Année de construction : Afmetingen / Dimensions Categorie /Catégorie :	SH4TB CCIS-NMS BE/S-MGX6000 J40098 1983 Lengte / Longuer : 440 cm Breedte / Largeur : 220 cm Hoogte / Hauteur : 200 cm 2-3 Goede algemene staat / bon état général Uitgerust met airco en chauffage / équipés de la climatisation et du chauffage

Foto's perceel / Photos lot 16



Perceel / Lot	17	
Locatie / Emplacement	Peutie	
Benaming / Dénomination	SHELTER INFRA J40132	
Technische omschrijving / Description technique	Model / Modèle: SH4TB CCIS-NMS BE/S-MGX6000 Serienr / Numéro de série : J40132 Bouwjaar / Année de construction : 1983 Afmetingen / Dimensions : Lengte / Longuer : 440 cm Breedte / Largeur : 220 cm Hoogte / Hauteur : 200 cm Categorie /Catégorie : 2-3 Goede algemene staat / bon état général Uitgerust met airco en chauffage / équipés de la climatisation et du chauffage	

Foto's perceel / Photos lot 17



*HET VOOR VERKOOP VOORGESTELDE MATERIEEL KAN TOT DE VOLGENDE CATEGORIËN (ALS NIET BINDENDE INFORMATIE GEGEVEN) BEHOREN:

CATEGORIE 1: ONMIDDELIJK BRUIKBAAR

CATEGORIE 2: KLEINE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 3: GROTE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 4: ENKEL GESCHIKT VOOR RECUPERATIE WISSELSTUKKEN

*LE MATERIEL PROPOSE A LA VENTE PEUT ETRE DE CATEGORIE 1, 2, 3 OU 4 (DONNE A TITRE INDICATIF SANS ENGAGEMENT) C'EST-A-DIRE :

CATEGORIE 1: DIRECTEMENT UTILISABLE

CATEGORIE 2: PETITES REPARATIONS OU PETITS REMPLACEMENTS SONT NECESSAIRES

CATEGORIE 3: REPARATIONS IMPORTANTES OU D'IMPORTANTES REMPLACEMENTS SONT NECESSAIRES

CATEGORIE 4: LE MATÉRIEL NE PEUT SERVIR QUE POUR LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE RECHANGE